

# Батареи & Устройства подзарядки

## NiCd



# SPARKY

## PROFESSIONAL

Использовать с: аккумуляторными дрелями/шуруповертами

### АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ▶



①



②



③

| Кат. №      | Напряжение/ Емкость | Для модели         | Шт./Упак. |
|-------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 20009706000 | ① 12V, 2.0 Ah       | GUR 12(S), BAR 12E | 1         |
| 20009700400 | ② 9.6V, 1.5 Ah      | BR 9,6E            | 1         |
| 20009700500 | ② 12V, 1.5 Ah       | BR 12E             | 1         |
| 20009700300 | ② 12V, 2.0 Ah       | BR 12E             | 1         |
| 20009700600 | ② 14.4V, 1.5 Ah     | BR 15E             | 1         |
| 20009700700 | ② 14.4V, 2.0 Ah     | BR 15E             | 1         |
| 20009702000 | ③ 14.4V, 2.0 Ah     | BUR2 15E           | 1         |
| 20009700800 | ③ 18V, 2.0 Ah       | BUR2 18E           | 1         |

### УСТРОЙСТВА ПОДЗАРЯДКИ ▶



①



②

| Кат. №      | Напряжение / Ток на выходе | Для модели         | Шт./Упак. |
|-------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 20009705900 | ① 12V / 1.8A               | GUR 12(S), BAR 12E | 1         |
| 20009702100 | ② 9.6V / 1.5A              | BR 9,6E            | 1         |
| 20009702200 | ② 12V / 1.5A               | BR 12E             | 1         |
| 20009703700 | ② 12V / 2A                 | BR 12E             | 1         |
| 20009702300 | ② 14.4V / 1.5A             | BR 15E             | 1         |
| 20009703800 | ② 14.4V / 2A               | BR 15E, BUR2 15E   | 1         |
| 20009703900 | ② 18V / 3A                 | BUR2 18E           | 1         |

**Примечание:** Все батареи должны быть использованы только с соответствующими зарядными устройствами.